

- D** Lovotec magnetic Aufbau-Sicherheitstransformator mit Schmelzsicherung und Thermowächter
UK Lovotec magnetic safety isolating transformer for remote mounting with safety fuse and overheat relays
F Transformateur ferromagnétique indépendant Lovotec avec double sécurité température et intensité

OMT 150 A2..W / OMT 210 A2..W / OMT 300 A2..W



! Avant la première mise en marche, tenir compte des conseils de Montage

Conseils d'installation

Le montage et l'installation doivent être réalisés par des professionnels.
 Sur l'emballage carton se trouve un plan de perçage pour la fixation.
 Il faut choisir un transformateur avec des prises de tension qui correspondent à la tension d'alimentation.
 Retirer le couvre-bornier (g. 1)

! Un système de coupure doit être prévu sur l'installation.

Fixation: vis tête bombée diamètre 5,5 mm
 Nature du sec, sans acides, sans huiles et sans graisses.
 lieu d'installation: 35°C (maximum température ambiante) 230V / 50Hz
 30°C (maximum température ambiante) 240V / 50Hz

Installation sur matériau normal et inflammable

Distance entre transformateur et luminaire (g. 2)

Recommandation sur la section primaire:

0,75 - 2,5 mm², gaine isolation min. 6 mm Ø. (extérieur)

Recommandation sur la section secondaire (g. 3)

! Tenu en température de la liaison secondaire minimum 100°C. Câbles de silicone SiHSi tête N2GMH2G. Bornier secondaire bien serré.

Lors de l'utilisation de 1 multi-brins au secondaire, il est nécessaire d'équiper le 1 avec une cosse.

Raccordement des câbles multibrins sans étamme! RISQUE DE FEU!

Distance de dénudage des câbles (g. 4)

Schéma (g. 5)

Recommandation sur les puissances de lampes utilisables (g. 6)

Perturbations possibles lors du fonctionnement (critères de résolution)

La sécurité fusible se déclenche:


1. Couper le secteur.
2. Démonter l'ancien fusible.
3. Changer le fusible en tenant compte de sa valeur par rapport au transformateur.

4. Remettre la tension secteur


La sécurité thermique se déclenche:

1. Couper le secteur.
2. Comparer la puissance du transformateur avec la puissance des lampes installées et la faire correspondre.
3. Température ambiante trop grande. Supprimer la cause des défauts.
4. Attendre environ 15 minutes jusqu'à ce que le transformateur atteigne une température normale.
5. Remettre la tension secteur.

g. 1




g. 4



g. 5


g. 2



g. 3

output [VA]	current [A]	length of cable from transformer to lamp				
		1m	2,5m	5m	10m	15m
standard cross section [mm ²]						
20	1,7	1,5	1,5	1,5	1,5	2,5
40	3,3	1,5	1,5	1,5	2,5	4,0
60	5,0	1,5	1,5	2,5	2,5	6,0
80	6,7	1,5	1,5	2,5	4,0	6,0
100	8,3	1,5	2,5	2,5	6,0	10,0
150	12,5	1,5	2,5	6,0	10,0	10,0
210	17,5	2,5	4,0	6,0	10,0	16,0
300	25,0	4,0	4,0	10,0	16,0	-

g. 6



mains voltage	lamp power range		
	OMT 150	OMT 210	OMT 300
230V	70-150W	100-210W	150-300W
240V	140-150W	200-210W	250-300W